

35MechatroWeGo Manual



最初にお読みください

- 本製品は構造上、多数のパーツで構成されています。過度な力を加えたり、落としたりすると破損の恐れがあります。
- 細部の着脱につきましては無理にとり行わず、取扱説明書を確認しながら慎重に行ってください。
- 外に持ち運ぶ事を想定していません。パーツが紛失しないよう弱粘着の接着剤などでの仮留めをおすすめいたします。

肩部外装パーツの取り外し方

上腕の外装パーツでロックが掛かっています。図の手順でロックを取り外します。


図のように上腕外装パーツを取り外せます。



仮留めの推奨箇所 ※商品に不具合が出る可能性も十分考えられるため、参考にされる際はお客様の責任でお願いします。

クラフトボンドなどの水溶性ボンドを使い接着します。

前腕/スネ



凸凹の位置に小さく
点でボンドを付けて
固定します。

肩丸外装



★の位置に小さく
点でボンドを付けて
固定します。

モモ丸外装



★の位置に小さく
点でボンドを付けて
固定します。

取り外し可能な外装パーツ（他のカラーとの差し替え遊びも可能です）

※パーツ紛失には十分ご注意ください。

